

Dato rev.:	09.04.2010/th
Gjelder:	JA-63KRX/KRG, JA-60P, JA-60SR, JA-60SP
Symptom:	Sentralen har begynt a gi alarm på en detektor som ellers har virket bra.
Årsak:	Dette kan ofte skje da batteriet i sentralen, eller på detektoren er blitt dårlig.

Forklaring:

Du må erstatte batteriet i den sensoren det gjelder.

Det hender av og til at batteriene ikke blir gradvis svakere, noe som ville gitt normal batterivarlsing på sentralen. Når batteriene har en utypisk utladningskurve, vil det kunne skje at detektor og/eller sentral vil kunne oppføre seg som om det er andre feil eller alarmer.

Viktig - batterikvalitet:

Ved valg av batteri må det være av minimum alkaline kapasitet. Velg også batteri fra en anerkjent produsent, da andre "brands" ofte har ustabil kvalitet, noe som kan forårsake unødige feilmeldinger og alarmer på ditt system.